# CREACIÓN 70 LOOSELAY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | | | | | |
| Espesor total | EN ISO24346 | mm | 6.00 | | |
| Espesor de la capa de desgaste | EN ISO24340 | mm | 0.70 | | |
| Peso | EN ISO 23997 | gsm | 10000 | | |
| Formato | EN ISO 24342 | mm | 229 x1220 | 600 x 600 | 914 x 914 |
| Número de lamas / tejas y m² por caja | - | - | 6 / 1.68 m² | 4 / 1.44 m² | 2 / 1.67 m² |
| **CLASIFICACIÓN** | | | | | |
| Estándar | - | - | EN ISO 10582 | | |
| Clasificación europea | EN ISO 10874 | clase | 34 - 43 | | |
| Clasificación UPEC | | | U4P3E2C2 | | |
| Aviso técnico | | n° AT | 12/19-1786_V3 | | |
| Clasificación de incendios | EN 13 501-1 | clase | Bfl-s1 | | |
| Potencial de carga | EN 1815 | kV | < 2 | | |
| Resbaladizo en mojado (1) | DIN 51130 | clase | R10 | | |
| **RENDIMIENTO** | | | | | |
| Resistencia al desgaste | EN 660.2 | $mm^3$ | ≤ 2.0 | | |
| Grupo de abrasión | - | - | T | | |
| Contenido de la carpeta | EN ISO 10582 | tipo | I | | |
| Estabilidad dimensional (estándar) | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.15 | | |
| Estabilidad dimensional (valor medio medido) | - | % | ≤ 0.05 | | |
| Punzonado permanente estático | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.10 | | |
| Aislamiento acústico de impacto | EN ISO 717-2 | dB | 9 | | |
| Sonido al caminar | NF S 31074 | dB | 73 | | |
| Probar la silla de ruedas | ISO 4918 | - | OK | | |
| Conductividad térmica | EN ISO 10456 | W/(m.K) | 0.25 | | |
| Resistencia a la luz | ES 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 | | |
| Tratamiento de superficies | - | - | PUR+ MATE | | |
| Resistencia a los productos químicos | EN ISO 26987 | - | OK | | |
| **MEDIO AMBIENTE/CALIDAD DEL AIRE INTERIOR** | | | | | |
| TVOC después de 28 días | ISO 16000-6 | µg/ $m^3$ | < 10 | | |
| **MARCADO CE** | | | | | |
| CE | EN 14041 | - | DS | | |
| | | - | $B_{fl}$-s1 | | |

(1) Plano inclinado con aceite